





Передат.отношение	1:1
Скор.вращ. вход.	max. 6000 об/мин
Скор.вращ. выход	max. 6000 об/мин
Выходн. вращ. момент	max. 40 Нм
Направл. вращения	
Объем поставки	without wrench and collets
Комплект.	Collets see Equipment for Toolholders Z2.1 Sealing washers see Equipment for Toolholders Z4.1 Wrench for spindle 0.002.277 PRECIFLEX® Adapter Spindle cover see P99.1 Spindle sealing see P99.1 Coolant tubes 0.000.377



18.02.2008	01.12.2021
------------	------------