




Передат.отношение	1:1
Скор.вращ. вход.	max. 6000 об/мин
Скор.вращ. выход	max. 6000 об/мин
Выходн. вращ. момент	max. 25 Нм
Направл. вращения	
Объем поставки	without wrench and collets
Комплект.	Collets see Equipment for Toolholders Z2.1 Sealing washers see Equipment for Toolholders Z4.1 Wrench for spindle 10005 PRECI-FLEX® Adapter Spindle cover see P99.1 Spindle sealing see P99.1 Coolant tubes 218.845.220



20.01.2004	05.09.2012
------------	------------